

<R07-No4 : 法規・条約>

次の a ～ e の文は、公共測量における測量作業機関の対応について述べたものである。その対応として明らかに間違っているものだけの組合せはどれか。次の 1 ～ 5 の中から選べ。

- a. 測量計画機関から貸与された個人情報を含むデータを保存した USB メモリを紛失したが、会社にバックアップがあり作業に何ら影響がなかった。そのため、測量計画機関へは作業終了時に紛失した話も含めてまとめて報告した。
- b. 現地作業の前に、その作業に伴う危険に関する情報を担当者で話し合っ共有する危険の予知活動（KY 活動）を行い、安全に対する意識を高めた。
- c. 作業計画に記載している技術者が病気により対応できなくなったため、別の技術者との交代について調整するとともに、作業計画の変更について測量計画機関の承認を得た。
- d. 現地作業で伐採した枝葉と使用しなかった資材を作業地付近の草地で焼却し、灰などのゴミを残さないように清掃した。
- e. 水準測量の準備作業中、駐車場にて標尺を接触させ、第三者の自動車を損傷させてしまった。そのため、警察に連絡するとともに、直ちに測量計画機関へも事故について報告した。

- 1. a, b
- 2. a, d
- 3. b, e
- 4. c, d
- 5. c, e